Pištolj za pjeskarenje sa priborom 1000g



Upute za uporabu

Prijevod izvornih uputa



Prije prve uporabe upoznajte se s ovim priručnikom za uporabu. Upoznavanje sa svim uputama potrebnim za sigurnu uporabu i rad te razumijevanje svih rizika koji mogu nastati tijekom rada uređaja dužnost je korisnika istog.

UPOZORENJE!!!

Zbog stalnog usavršavanja proizvoda, fotografije i slike u uputama su samo ilustrativne prirode i mogu se razlikovati od kupljene robe.

Ove razlike ne mogu biti razlog za reklamaciju.

TEHNIČKI PODACI

Sadržaj usisne posude: 1 l

Radni pritisak: 3,5 - 5 bara

Potrošnja zraka: 200 l/min.

Priključni navoj: 1/4" vrećica za hvatanje materijala za pjeskarenje koja omogućuje ponovnu upotrebu

4 mlaznice

SIGURNOSNA PRAVILA

Radno mjesto

- ODRŽAVAJTE RADNO MJESTO ČISTIM. Nered na radnom mjestu povećava vjerojatnost nesreća.

- PRIDRŽAVAJTE SE UVJETA NA RADNOM MJESTU. Nemojte koristiti uređaj na vlažnim ili mokrim mjestima. Ne izlagati kiši. Nikada nemojte koristiti električne uređaje u blizini zapaljivih plinova i tekućina.

- DRŽITE DJECU NA SIGURNOJ UDALJENOSTI OD UREĐAJA. Djeca ne bi trebala biti na radnom mjestu.
Svako ometanje može uzrokovati nesreću. Ne dopustite djeci da nose uređaj ili bilo koju dodatnu opremu povezanu s njim.

Sigurnost korisnika

1. Pri radu s uređajem potrebno je obratiti pozornost na povećani oprez i razum. Zabranjeno je rukovati uređajem ako ste pod utjecajem alkohola, droga i lijekova na recept. Pročitajte upute o lijeku koje koristite kako biste vidjeli utječu li na vašu prosudbu i percepciju. U slučaju sumnje, nemojte koristiti uređaj.

2. Koristite odgovarajuću zaštitnu opremu. Nosite zaštitne naočale, masku za prašinu, neklizajuće cipele, kacigu i zaštitu za sluh kad god situacija to zahtijeva dok radite s opremom.
To će smanjiti rizik od nezgode.

3. Izbjegavajte slučajno pokretanje uređaja. Provjerite je li prekidač u položaju OFF prije spajanja na napajanje.
Kada nosite uređaj, nemojte ga držati za prekidač jer to povećava rizik od nezgode.

4. Uklonite sve ključeve za postavljanje iz uređaja prije pokretanja. Ključ pričvršćen za pokretne dijelove uređaja može uzrokovati ozljede.

5. Ne posežite iznad razine uređaja. Održavajte stabilan položaj i ravnotežu tijekom rada. To vam omogućuje bolju kontrolu nad uređajem u slučaju nepredviđenih situacija.

6. ODJENITE SE PRIKLADNO. Ne nosite široku odjeću ili nakit jer bi se mogli zaplesti u pokretne dijelove uređaja. Prilikom rada s uređajem preporuča se nositi cipele s protukliznim potplatom. Dugu kosu treba pravilno vezati. Uvijek koristite odgovarajuću zaštitnu odjeću.

7. Potrebno je koristiti fiksaciju obrađenog predmeta. Sigurnije je nego da ga držite rukom jer vam omogućuje korištenje obje ruke za rukovanje uređajem.

SIGURNOSNA PRAVILA VEZANA ZA KORIŠTENJE PNEUMATSKIH ALATA

OPĆE NAPOMENE

1. Zabranjeno je koristiti alat u druge svrhe osim onih za koje je namijenjen.

2. Pneumatski alati nisu namijenjeni za uporabu u eksplozivnim atmosferama i nisu zaštićeni visokonaponskom izolacijom.

3. Potrebno je održavati opremu i sve moguće sigurnosne elemente alata kao i radnih mjesta.

4. Opremu treba održavati urednom, čistom iu upotrebljivom stanju.

5. Koristite ojačana crijeva na mjestima izloženim mehaničkim oštećenjima.

6. Spajanje i odspajanje crijeva s glavnog dovoda treba se odvijati sa zatvorenim ventilom za zrak.

7. Nakon spajanja crijevo potrebno ga je prvo ispuhati, pri čemu je potrebno održavati odgovarajuće mjere za uklanjanje nakupljene prašine, a tek onda spojiti pneumatski alat.

8. Crijeva ne smiju prelaziti ili biti blizu električnih kabela pod naponom.

PRIJE POČETKA RADA

1. Nosite radnu i zaštitnu odjeću koja je namijenjena za rad na radnom mjestu.
Ne nosite široku odjeću koja uzrokuje rizik od zapaljivanja požara ili hvatanja materijala tijekom rada s pokretnim alatima.

2. Prije svake uporabe vizualno provjerite tehničko stanje alata. UPOZORENJE! Ako uočite bilo kakvo oštećenje ili kvar, nemojte započeti s radom. Tek nakon što se uvjerite da su svi nedostaci uklonjeni, možete nastaviti s radom.

3. Provjerite da tlačna crijeva nisu oštećena ili labava.

4. Pobrinite se da početak rada ne uzrokuje opasnost za druge osobe koje se nalaze na istom radnom mjestu ili u njegovoj neposrednoj blizini.

5. Prilikom početka rada postupno dovod zraka u alat i tek nakon utvrđivanja njegove učinkovitosti uključite puni dovod zraka. Ako se otkrije bilo koji od njegovih kvarova, potrebno je odmah zatvoriti dovod zraka.

TIJEKOM RADA

1. Kada radite jedan pored drugog, potrebno je okrenuti se kako nitko ne bi bio izložen ozljedama uzrokovanim susjedovim alatom.

2. Učvrstite radne krajeve alata u držač kako ne bi ispali tijekom rada.

3. Odspojite alat s tlačnog crijeva kada se alat ne koristi, prije mijenjanja pribora, mijenjanja postavki ili popravaka.

NIJE DOPUŠTENO:

- prekoračiti vrijednosti tlaka kako bi se povećala učinkovitost alata

- usmjerite tlačno crijevo prema sebi ili drugim osobama

- komprimiranim zrakom otpuhivati prašinu i pelud s odjeće

- dodirivanje dijelova uređaja koji se kreću

– dopustiti bilo kojoj osobi rad na svom radnom mjestu bez dopuštenja nadređenog

- sami popravite uređaj

- popraviti, prilagoditi ili zamijeniti vrhove alata tijekom rada s alatom

- prekinuti dovod zraka prekidanjem crijeva

- montiranje brze spojnice na alat (vibracije tlačnog crijeva mogu ga oštetiti i ozbiljno ugroziti zdravlje)

- pri radu s pneumatskim alatima naslonite laktove na tijelo kako biste pojačali pritisak

– da se na radnom mjestu nalaze maloljetne osobe, bolesne osobe, osobe pod utjecajem alkohola ili drugih droga

NAKON ZAVRŠENOG POSLA

1. Zaustavite servisiranu opremu i temeljito očistite radno mjesto.

2. Alat i pomoćne uređaje odložiti na za to predviđena mjesta.

3. Uvjerite se da radno mjesto i ostavljena oprema ne predstavljaju opasnost za okoliš.



OPIS DIJELA PIŠTOLJA

1. Ručka


2. Vrećica za lovni materijal

3. Mlaznica

4. Poluga/okidač

5. Zračna veza

6. Posuda za materijal



Pro-Tech shop

Sadržaj paketa

1. Pištolj za pjeskarenje sa spremnikom

2. Vrećica za hvatanje materijala za pjeskarenje

3. 4 različita nastavka za pjeskarenje

4. Spremnik za materijal za pjeskarenje


Prije početka

Zavrnite vezu s uređajem. Prije toga potrebno je omotati navoj materijalom za brtvljenje (npr. teflon traka)

Održavanje i rad

Kako bi se izbjegla korozija na opremi, potrebno ju je redovito održavati i pravilno rukovati njome. Poduljivanje treba obaviti pomoću uljarice.

Ne zaboravite - pravilno podmazivanje je neophodno za pravilan rad uređaja.



Izbor i zamjena mlaznica

Skidamo mlaznice i stavljamo ih ručno.




Pokretanje

Umetnite cijev iz pištolja u spremnik.

Zatim pomoću navoja zavrnite pištolj na spremnik.

Provjerite je li posuda dobro zavrnuta.




Pričvrstite vrećicu za hvatanje materijala za pjeskarenje.



Odaberite odgovarajuću mlaznicu i pričvrstite je.

Podesite ispravan radni tlak uređaja (ne više od 6 bara).



Zatim pritisnite polugu/okidač (4) za početak pjeskarenja.

Optimalni razmak prskanja je 20 cm.

PLANIRANJE RADNOG MJESTA

1. Radno mjesto mora biti dobro osvijetljeno i čisto. Zabranjen je pristup djeci i životinjama radnom mjestu.

2. Postavite pneumatsko crijevo tako da se ne ošteti. Crijevo mora biti dovoljno dugo da bude slobodno.

3. Ako je moguće, stavite element za pjeskarenje u kutiju s pijeskom. Inače, element mora biti izoliran tako da se zidovi, alati ili drugi predmeti ne oštete.

VAŽNO! Pjeskarenje izvodite na prikladnom mjestu ili postavite zaštitne zaslone i barijere.
Prilikom rada s pištoljem nosite zaštitnu odjeću i naočale.

UPOTREBA

1. Spojite pneumatsko crijevo kompresora na spojnicu za zrak (4) pištolja za pjeskarenje (5).
Preporučljivo je ugraditi mušku brzu spojnicu (nije uključena) za spajanje zraka, što će olakšati spajanje crijeva.

2. Uključite kompresor i postavite radni tlak na 90 PSI.

UPOZORENJE! Radni tlak odnosi se na tlak za instalaciju dovoda komprimiranog zraka tijekom rada.

3. Držite pištolj (5) čvrsto objema rukama. Usmjerite mlaznicu (6) prema objektu koji želite pjeskariti.
Zatim pritisnite okidač (7) za početak rada.

4. Držite pištolj blizu obratka. Što je bliže, disperzija će biti manja.

UPOZORENJE! Prije početka pjeskarenja provjerite efekt koji želite postići na dijelu predmeta koji se pjeskari.

5. Dodajte pijesak u posudu ako je potrebno.

VAŽNO! Prije ponovnog punjenja spremnika otpustite tlak otpuštanjem okidača, isključite kompresor i ponovno pritisnite okidač.

6. Nakon završetka rada otpustite pritisak otpuštanjem okidača. Isključite kompresor. Ponovno pritisnite okidač kako biste ispustili komprimirani zrak. Odvojite pištolj od dovoda zraka.

UPOZORENJE! Koristite abrazivni materijal u skladu s lokalnim propisima.

7. Očistite pištolj i pohranite ga u suhoj prostoriji izvan dohvata djece.

ODRŽAVANJE

1. PRIJE SVAKE UPOTREBE. Provjerite cjelokupno stanje uređaja. Provjerite ima li labavih vijaka, pokretnih dijelova pištolja ili začepljene mlaznice, oštećenih dijelova, oštećenog crijeva i bilo kakvih drugih vidljivih oštećenja koja bi mogla ometati ispravan rad pištolja.

2. NAKON UPOTREBE. Odmah očistite pištolj i spremnik čistom, vlažnom krpom. Po potrebi upotrijebite blagi deterdžent.

VAŽNO! Nemojte koristiti otapala za čišćenje pištolja ili uranjati pištolj u tekućine!

Pro-Tech shop

3. Držite pištolj u toploj prostoriji izvan dohvata djece.

VAŽNO! Sve popravke i druge postupke koji nisu opisani u priručniku mora izvršiti stručnjak.

PROBLEMI I NJIHOVO RJEŠENJE

PROBLEM	VJEROJATNI UZROK	OTOPINA
Loš ili nikakav protok materijala	1. Zrak je prevlažan. 2. Tlak je prenizak. 3. Mokri abrazivni materijal. 4. Previše abrazivnog materijala. 5. Začepljena mlaznica. 6. Ispraznite spremnik.	1. Koristite čisti i suhi zrak. 2. Povećajte pritisak. 3. Koristite suhi materijal. 4. Smanjite količinu materijala i filtrirajte abrazivni materijal. 5. Provjerite da u abrazivnom materijalu nema grudica koje bi začepile mlaznicu. Za čišćenje mlaznice koristite pištolj za puhanje.
Previše abrazivnog materijala ili prekomjerne potrošnje materijala	1. Tlak zraka prenizak.	1. Povećajte tlak zraka.
Neželjeni uzorak pjeskarenja	1. Zrak je prevlažan. 2. Abrazivne čestice imaju različite veličine. 3. Kontaminirani abrazivni materijal.	1. Koristite suh i čist zrak. 2. Promijenite abrazivni materijal. 3. Očistite ili zamijenite abrazivni materijal.

Pro-Tech shop